寿島印报

山东省第一生态环境保护督察组向青岛市交办群众信访件(第十七批)办理情况

山东省第一	第一生态 	环境保护督察组交办我市第十七批信访举报件共让 转办问题基本情况	十64件, 一行政 区域	截至5月	3日,已办结34件,阶段办结4件,正在办理26件,其中,属实63件,部分属实1件。 调查核实情况	是否属实		办结目标	是否 办结	问责 情况
1 D3QD2024	来电	即墨区田横镇丰城社区东百里村村东侧山体,2010年左右被村	青岛市即墨区	生态	4月26日,即墨区政府组织田横镇政府,区自然资源局,市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下, 1.投诉人反映位置位于即墨区田横镇东百里村1.5公里处,2011年经即墨市政府同意,将该地作为修建拦海大坝和滨海公路连接线的取料		田横镇政府、区自然资源局将加强		已办结	情况
2 D3QD2024 0425002	来电	来西市望城街道办事处上海东路以南扬州路东侧青岛万图明生物制品有限公司,存在大气污染、废水、废渣处理问题。4月25日投诉人来电反映昨天青岛万图明生物制品有限公司委托经常用的第三方检测机构在上风口进行检测。由于烟筒过高,外加昨天风力较大,烟筒周边并不会闻到异味,而检测仪器放在排烟筒下方,距离烟筒30-40米,检测数据不实。要求在烟筒内上方进行取样监测。之前检测臭气超标的设备经常会响,目前已被拆除。因长期闻臭味原因造成周边居民生病。	即墨区 青岛市市 莱西市	大气水固废	场。朱某强于2002年-2021年3月担任西百里村村书记一职。2.经与投诉人共同现场核查,投诉人反映位置现场为荒地,岩石裸露,无采石设备,未发现新开挖痕迹。对比历年影像,该区域2012年9月至今无变化。经了解,东百里村村东侧山体未出现耕地土壤私自流转、采石私自使用的情况。该信访件与受理编号D3QD20240420050,D3QD20240424007投诉的内容基本一致。4月26日,莱西市政府组织望城街道办事处、市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.青岛万图明生物制品有限公司位于莱西市望城街道办事处水蓬路3号,法定代表人乔某晚,环保手续齐全,该公司目前仅建有"保健食品及软骨素生产项目"。该公司起套建设布资除公型和减液喷荡地堵废,企生的废气经处理后排放;建设一座污水处理站,废水经处理后通过市政污水管网进人莱西市污水处理厂。废渣(蒸煮下脚料)定期清运,用作饲料加工。2.调阅该公司2018年以来历次督察期间和青岛市政务服务热线投诉件期间生产记录,2021年5月13日至6月2日第二轮省督察期间,原有项目停产拆除,现有项目尚未建成投产;2021年第一步中央生态环境保护督察期间,按照莱西市应急管理局环境安全检查要求,于2021年9月2日至27日停产进行罐区整改,其余时间均正常生产。3.2021年10月,2022年5月,2022年8月,市生态环境局莱西分局委托具有资质的第三方检测机构对厂界恶臭污染物浓度进行检测,检测时企业正常生产厂界上风向、下风向均布设了检测点位,现场布点、采样、检测过程等均按照国家有关标准,规定、技术规范进行,检测结果厂界具气浓度符合相应标准限值要求。4.2024年4月25日上午晴,南风风力3.1级,市生态环境局莱西分局委托具有资质的第三方检测机构对位于青岛万图明生物制品有限公司库风向下风口的宏远长安奥园进行大气检测,恶臭污染物浓度符合相应标准限值要求。经核实,该公司未安装过臭气检测设备,不存在拆除问题。5.应投诉人要求,市生态环境局莱西分局现外委托具有资质的第三方检测机构对该企业有组织及无组织(排气筒及厂界外)硫化氢、氨、VOCs、臭气浓度进行检测。有组织排放检测的采样位置按照《固定污染源度混测点位设置技术规范》(DB37735355—2019)设置;无组织排放检测的采样位置按照《惠身污染环境监测技术规范》(DB37735355—2019)设置;无组织,检测的采样位置按照《惠身污染环境监测技术规范》(DB37735355—2019)设置;无组织,检测的采样位置按照《惠身污染环境监测技术规范》(DB37735355—2019)设置;无组织物检测的采样位置按照《思身污染环境监测技术规范》(H1905-2017)布设;同时在位于青岛万图明生物制品有限公司下风向(西北方向)约1100米效的宏远长安奥园小区布设检测点位进行采样,检测结果恶臭污染物浓度符合相应标准限值要求,无证据表明恶臭气体导致周边居民生病。6目前,企业未接到关于被起流行法,在2012年等,2012年9月26日,企业企业设置,2012年9月26日,201		菜西市政府责令望城街道办事处、 市生态环境局莱西分局加强对企业的巡查力度,督促企业正常运行污染防治设施,严厉打击环境违法	整治到位。	已办结	
3 D3QD2024 0425003	来电	即墨区北安街道办事处浦洼村东、公路北侧一片竹林附近的院内,生产塑料颗粒的厂房(院子东北角),老板衰某,污水直排厂房东北角臭水沟内,破坏周边树木;印刷厂(院子正北方向)油墨异味刺鼻,污水直排厂房东北角臭水沟内。	青岛市即墨区	水 大气	4月26日、即墨区政府组织北安街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"院子"位于北安街道蒲洼村村东北侧、即兰路以南。现场核查时,院东北角自然沟内有少量污水、周边树木没有被破坏痕迹。 2.投诉人反映的"塑料颗粒厂房"为袁某正塑料颗粒加工厂,位于"院子"东侧,已于2024年3月20日将设备拆除搬离,企业未建成未投产,不产生生产废水。现场核查时,厂房内无生产设备。经了解,该"院子"粪便废水排人化粪池后抽运处理,少量生活灰水排人院东北角沟内。袁某正未破坏过周边树木,周边树木近几年不存在被破坏情况。 3.投诉人反映的"印刷厂"实为青岛华盛天成服饰有限公司,位于该"院子"正北方向,2019年2月开始建设,2019年6月份投产。2019年5月环境影响登记备案。年加工服装99万件,生产废气经 UV 光解+活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放。打印使用水性油墨,无生产废水。现场检查时,该公司未生产,未发现污水 直排现象,现场无异味。经了解,正常生产时,车间内会有轻微异味。经了解,该"院子"粪便废水排入化粪池后抽运处理,少量生活灰水排入院东北角沟内。	属实	1.北安街道办事处要求该院房东立即对院子东北角自然沟内污水进行清理,已清理完毕。 2.市生态环境局即墨分局督促青岛华盛天成股饰有限公司加强内有、控盛天成股饰有限公司加强内有的理,确保污染防治设施正常运行。 3.北安街道办事处、市生态环境局即墨分局将加强对该区域的巡查, 旦发现环境污染问题,立即按照有关法律、法规严肃处理。	整治到位, 加强监管。	已办结	
4 D3QD2024 0425004	来电	莱西市南墅镇埠前庄村东侧的周某进养牛场,晒牛粪,异味 刺鼻。	青岛市莱西市	大气	该信访件与受理编号 X3QD20240411005 投诉的内容基本一致。 4月26日,莱西市政府组织南墅镇政府、莱西市农业农村局、市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的周某进养牛场实为青岛强牛奶牛养殖专业合作社、位于南墅镇埠前庄村西南150米。法定代表人周某进。现有奶牛养殖棚6座,项目共分三期建设,存栏量 480头。合作社对粪污进行了干湿分离处理,干粪于干粪棚内发酵后运送至该合作社承包的230亩农田用于施肥,废水经三级沉淀池沉淀发酵后通过罐车运输至该农田施肥。 2.现场核查时养殖奶牛粪均存放在干粪棚内,奶区及周边未发现有晒牛粪的情况,养殖场内有轻微异味。 3.市生态环境局莱西分局现场委托具有资质的第三方检测机构对该合作社东南(上风向)布控1个点位,和该合作社西北面(下风向)布控3个检测点位对臭气浓度进行检测,检测结果最大值为16(无量纲),符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)标准要求。	.,	莱西市政府责令南墅镇政府、莱西市农业农村局、市生态环境局莱西分局强化对养殖行业监督检查,发现露天晒粪等违法行为依法查处。	立行立改, 整治到位。	已办结	
5 D3QD2024 0425005	来电	西海岸新区薛家岛街道衡山学府南侧、西侧空地长期闲置、裸露,扬尘严重。	青岛市西海岸新区	大气	4月26日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"衡山学府南侧空地"实为西海岸新区惠康医养中心项目用地,土地性质为医疗用地,占地面积约21亩,共分三期建设。其反映的"西侧空地"实为惠康医养项目的配套道路用地,全长约1300米。 2.现场检查时,惠康医养项目因三期敬老院项目尚未开工建设,部分用地因周边村民垦荒种地导致土地裸露,已现场安排进行清理并整平。其配套道路已完成400米道路及管线铺设工程,因道路用地涉及苗圃占用评估赔偿,目前薛家岛街道办事处正在组织进行评估,已现场安排施工单位对裸露路基进行覆盖。 该信访件与受理编号X3QD20240421003、D3QD20240424018投诉的内容基本一致。	属实	目方于2024年5月15日前将项目用 地范围内裸露土地覆盖草毡并播科 草种。同时,进一步加强对上述区域的日常巡查,发现问题立行立改。 2.由区城市管理局负责,督促施工单位进一步加快道路施工进度;并于 2024年5月5日前完成裸露路基覆 盖工作。	整治到位, 立行立改。	未办结	
6 D3QD2024 0425006	来电	西海岸新区红石崖街道办事处大夼社区东侧、小夼社区西侧的原来采石场,原村董事长薛某元租用该场地堆放木材、卖沙子,倾倒化工原料、淤泥填埋。	青岛市 西海岸 新区	固废	4月26日,西海岸新区管委组织红石崖街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下; 1.投诉人反映的"原来采石场"实为大夼经合社东侧的40亩采矿用地。其反映的薛某元现为大夼经合社董事会委员、青岛瑞丰建设工程有限公司法定代表人。 2.经核查,2017年8月,薛某元租赁大夼经合社的40亩采矿用地,后于9月1日将该租赁用地转租给青岛汇博元业建材有限公司,用于存放木材及该公司施工机械车辆等。现场检查时,在该处采矿用地内堆放有废弃的三合土搅拌设备,停放有两台摊铺车、一台挖掘机、一台铲车。现场未发现堆放木材、卖沙子现象。 3.经电话联系投诉人,红石崖街道办事处又于当日对其反映的场地东侧,下挖深度约1.2米,均未发现倾倒化工原料、淤泥填埋等问题。 4.月26日,平度市政府组织用庄镇政府、平度市综合行政执法局、平度市自然资源局、市生态环境局平度分局对信访性反映的问题进行了调查		W. Jen J. Haw	立行立改。	已办结	
7 D3QD2024 0425007	来电	平度市田庄镇习礼埠村东路口309省道东侧洗砂场,长期噪声扰民、废水直排,污染地下水,粉尘污染严重,厂房属于违法建设。 西海岸新区长江路街道办事处五台山路1697号"生鲜直供"门店	青岛市 平度市 高海岸		核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"洗砂场"实为青岛卓盛建材有限公司,从事废弃资源再利用项目,已办理环评审批手续,自2024年4月15日取得排污许可证,因市场原因未生产尚未开展环保自主验收。 2.现场核查时该企业未生产,已按环评要求建设了循环水池,未发现污水外排现象,厂区东侧存放的料堆已进行覆盖,厂区内已配备雾炮车。距离最近的村庄直线距离约890米,生产时存在噪声扰民隐患。 3.4月27日田庄镇政府委托具有资质的第三方检测机构对地下水取样检测,预计5月6日前出具结果。 4.该企业在租赁的老旧厂房(具备集体土地建设用地使用证)基础上,搭建钢结构棚,搭建时未办理规划手续,属于违法建设。 4月26日,西海岸新区管委组织长江路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"生鲜直供"门店实为黄岛区王某璐生鲜商店,经营手续齐全,主要从事生鲜海鲜、水果经营。	属实	1.平度市政府组织有关单位对违建 厂房立案查处。 2.田庄镇政府会同相关部门督促企业及时开展环保自主验收,生产时采取密闭门窗等措施,减少对周边居民影响。 由长江路街道办事处负责,责成商户进一步加强管理,做好环境卫生	加强监管, 及时查处。	未办结	
9 D3QD2024 0425009	来电	排放海鲜废水到路面,产生异味。 西海岸新区长江路街道办事处长江中路299号湛园华府负一楼 开设会所,产生油烟严重,且产生噪声严重影响居民生活;1号楼 某住户用于商业直播夜间噪声扰民。	青岛市西海岸新区	水大气	2. 现场检查时,该门店门口有轻微异味,已督促商户及时将洒落的废水进行清理。经问询核实,因日常配送海鲜的箱式货车会停放在门口的停车位处卸货,其车内桶装冰块、海水等会从车辆箱体缝隙洒落至地面。 4月26日,西海岸新区管委组织长江路街道办事处、市公安局开发区分局、区市场监督管理局、区行政审批局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的"长江中路 299 号湛园华府负一楼开设会所"实为私人茶室。现场检查时,在长江中路 299 号湛园华府负一楼未发现灶台、燃气灶、油烟净化等设备,不具备餐饮制作条件。 2. 投诉人反映的"湛园华府某户"实为青岛春日宴美妆有限公司,2024年3月15日租赁作办公使用。该户为复式结构住房,其日常直播时间为		管护工作;同时进一步加强该区域 巡查力度,发现问题立行立改。 1.由长江路街道办事处负责,进一步加强该区域的日常巡查监管,发现问题立行立改。 2.由市公安局开发区分局负责,责成 企业负责人进一步加强管理,录成 降低设备音量、合理调整直播时间	立行立改。	赤姑	
10 D3QD2024	来电	李沧区虎山路街道办事处夏庄路、枣园路交接处银座和谐广场楼顶石棉网外露,石棉网碎屑全部飘到空气中。	青岛市	固废	18:00—24:00,有3个直播室,其中一个已经移到楼上,现场有直播设备,夜间直播时存在噪声扰民问题。 4月26日,李沧区政府组织李村街道办事处、区商务局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 银座和谐广场2015年投入使用,楼顶保温石棉网面积约6000平方米。楼顶地面保护层防裂网因为时间长久、风吹日晒造成局部裸露,导致石	属实	等措施,减少直播噪声对周边住户的影响。 李村街道办事处要求银座和谐广场对楼顶防裂网于2024年5月5日前	立行立改,	未办结	
11 D3QD2024 0425011	来电	模以石棉网外路,石棉网碎屑至部飘到至气中。 西海岸新区黄岛街道办事处淮河东路39号联拓化工偷排废水人海;弄虚作假,委托第三方检测机构检测,没有进行现场取样而是以送样的形式。投诉人多次举报。	李沧区 青岛市 西海岸 新区	水	据网外露,面积大约400平方米,有部分碎屑因风吹散落。 该信访件与受理编号D3QD20240424009投诉的内容基本一致。 4月26日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"青岛联拓化工有限公司"位于西海岸新区淮河东路39号,主要从事精细化学品生产,已建成一座处理能力为22吨/天的污水处理设施,环保手续齐全。 2.经核查,青岛联拓化工有限公司生产废水经污水处理设施处理后通过市政高盐管线排海。该污水处理设施为间歇运行,正常生产时每月运行一次,每次运行时间约10天,已于2022年9月30日安装污染源自动监测设施并完成联网。经调阅企业在线监测数据和自主检测报告,报告显示废水均达标排放。 3.前期投诉人曾通过省生态环境保护督察热线三次反映该公司偷排废水人海问题,均按程序处理并及时向投诉人反馈。经查阅企业自行检测平台,按现企业今年提供的自行检测报告,废水)确约送样检测,已责令其立即改正,并重新进行自行检测。 4.现场检查时,该公司正常生产,污水处理设施未运行,生产废水暂时存放于原水收集池内,预计下次废水排放时间为5月20日左右。由市生态环境局西海岸新区分局负责,于2024年5月20日前委托具有资质的第三方检测机构对青岛联拓化工有限公司外排废水进行检测。	属实	完成整修。 由市生态环境局西海岸新区分局负责,依据检测结果进行处置;督促其切实履行环保主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	加强监管,	未办结	
12 D3QD2024 0425012	来电	即墨区环秀街道办事处东柞村北村的隆鑫饺子馆产生的废水直接排到村的雨水沟里排不出去。	青岛市即墨区	水	4月26日,即墨区政府组织环秀街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的"隆鑫饺子馆"实为即墨市北街饭店,位于即墨区环秀街道办事处东柞村290号,经营面积约90平方米,2016年6月取得营业执 职,2019年7月取得食品经营许可证。现场核查时,饭店废水排入屋后雨水沟内,雨水沟未堵塞,最终排向污水渠。厨房内灶头上方安装油烟 收集罩,未安装油烟净化设备。	禹头	1.环秀街道办事处要求该饭店立即 实施整改,安装油烟净化设备:设置 专用U型排水管道和沉淀池。废水 通过管道排入市政污水管网,计划 2024年5月20日前完成设备安装和 改造,未整改完毕前不得经营;雨水 沟已清理完成。 2.环秀街道办事处将加强对该饭店 的日常监管,一旦发现环境违法行 为,立即依法进行查处。	立行立改, 加强监管。	未办结	
13 D3QD2024 0425013	来电	莱西市水集街道办事处珠海路与威海路交界处大车上不盖防尘布、附近工地上没有任何降尘措施、导致尘土很大。	青岛市	大气	4月26日,莱西市政府组织莱西市住房和城乡建设局、莱西市综合行政执法局、莱西市交通运输局、水集街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的珠海路与威海路交界处为珠海路道路改造提升工程,现场核查时,该工程正在建设中,主路段已于2024年4月25日完成沥青路面铺设,施工期间采取湿法作业;珠海路与团岛路交接部位有少量机械正在施工,已于2024年4月26日上午完成路面铺设,路面转洁净,未发现有大车不密闭运输情况。珠海路两侧绿化带因需要管线施工,部分区域未绿化,核查期间未施工,开挖区域使用防尘网覆盖。 2.珠海路与威海路交界处未发现其他建筑工地,现场核查期间,在珠海路与威海路交界处东北一大院内有两处渣土堆覆盖不完善,水集街道办事处现场已组织人员进行覆盖。		1.水集街道办事处已于2024年4月 26日完成两处裸露的土堆抑尘。 2.莱西市交通运输局加强大货车道 为度,会同来西市住房和城乡建设 力度,会同市综合行政执法局做好渣 局,来西市综合行政执法局做好渣 大车治理联合执法,发现违法行为 及时查处。 3.莱西市住房和城乡建设局加强对 施工现场巡查力度,曾径各项项项 施工现场巡查方度,给理"六动迟缓 的项目进行严肃处置。	整治到位。	已办结	
14 D3QD2024 0425014	来电	胶州市胶西街道办事处杜村工业园豪德博尔路大茂能源科技有限公司北侧厂房无环保手续生产木漆家具,使用的胶异味很大、不使用除尘设备。	青岛市胶州市	大气	4月26日,胶州市政府组织市生态环境局胶州分局、胶州市胶西街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的"豪德博尔路大茂能源科技有限公司北侧厂房"实为从事木器加工的青岛喜安木业有限公司,根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》,该公司属于豁免类项目。现场核查发现无明显胶味、已配备布袋除尘等环保设施并正常运行。 胶州市胶西街道办事处于4月 27日委托具有资质的第三方检测机构对公司有组织排放及厂界颗粒物浓度、异味进行检测,预计5月6日出具检测结果。	属实	胶西街道办事处将加强日常巡查监管,规范企业生产行为。	加强监管, 沟通到位。	未办结	
15 D3QD2024 0425015	来电	胶州市九龙街道办事处九龙派出所西侧海尔三期建设路工地,挖掘机没有雾炮,裸土均未覆盖,扬尘严重,工地环境脏乱差。	青岛市胶州市	大气	4月26日,胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局、九龙街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:海尔三期建设路工地实为海尔胶州冰箱智能制造三期项目工地,占地总面积约17.2万平方米,现场正在施工,施工现场内部围挡上安装有自动喷淋设施并正常开启。施工场地配置两辆移动雾炮车,八台固定式雾炮机。项目西侧空地开挖土方使用密目网覆盖,部分位置覆盖不全。项目施工场地主要道路已进行硬化,现场施工秩序良好,未发现环境脏乱差问题。部分道路有积尘,车辆经过时易产生扬尘。	属实	1. 九龙街道办事处、胶州市住房和城乡建设局已督促施工单位将陕土营 完全,同时加大对道路渐水和清 扫频次,严格落实湿法作业要求,诚 轻扬尘产生。 2. 九龙街道办事处加大该项目工地 巡查管控力度,发现问题及时督促 施工单位进行整改。		已办结	
16 D3QD2024 0425016	来电	胶州市九龙街道办事处大王邑村月牙河水库西侧院里十几亩基本农田土被(月牙河水库西侧院承包人:张某文)挖走,表面被海泥覆盖。	青岛市胶州市	固废	4月26日,胶州市政府组织九龙街道办事处、胶州市自然资源和规划局、胶州市综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的农田位于九龙街道办事处月牙河水库以西约100米处,负责人为张某文,总面积约11.67亩,土地性质为基本农田。该农田内西侧有一土坑,面积约3.17亩,为张某文所挖,现场未发现海泥。经询问张某文,小部分土用于平整农田周边自然沟,大部分土被运至胶州市九龙工业园海尔卡奥斯地块,用于工业园建设和创信路修路。	属实	资源和规划、综合行政执法等部门加大周边区域巡查管控力度,及时发现制止相关土地违法问题。	加强监管,整治到位。	未办结	
17 D3QD2024 0425017	来电	胶州市铺集镇S217省道南侧胶州市福源织布厂东侧紧挨的某木器厂时不时有粉尘产生,胶桶随意丢弃,未按照危险废弃物进行处置。	青岛市 胶州市	大气 固废	4月26日,胶州市政府组织铺集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的木器厂实为青岛森黎亚木业有限公司,位于铺集镇北龙池村南,主要从事木制柜生产项目,环保手续齐全。产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高空排放。现场核查时,该公司正常生产,现场未发现粉尘外排情况。该公司使用袋装热熔胶进行生产,无胶桶产生,经查阅该公司环评审批文件,该外包装袋为一般固废,不属于危险废物,现场产生的外包装袋已规范收集处置。4月26日,铺集镇政府已委托具有资质的第三方检测机构对该公司有组织排放及厂界颗粒物浓度进行检测,结果符合相关标准。	属实	铺集镇政府将加大对该公司的监管 力度,确保其污染防治设施正常运 行,扬尘管控措施落实到位,污染物 达标排放。	加强监管, 充分沟通。	已办结	
18 D3QD2024 0425018	来电	城阳区河套街道办事处青岛鑫汇纤维有限公司2022年-2028年租赁青岛欣鑫荣达进出口公司恶意举报、利用省级生态环境督察名义对青岛鑫汇纤维有限公司施加敲诈勒索。	青岛市城阳区	其他	4月26日,城阳区政府组织市生态环境局城阳分局、市公安局城阳分局、区信访局、河套街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经了解,自2023年8月青岛鑫汇纤维有限公司投产以来,与青岛欣鑫荣达进出口有限公司因经济问题产生了矛盾纠纷,已进人法律诉讼程序。2023年11月青岛鑫汇纤维有限公司向城阳区人民法院提起诉讼、要求与青岛欣鑫荣达进出口有限公司提前解除租赁合同关系,2023年11月29日法院进行调解未达成。2024年2月1日、2月27日、4月18日、4月26日四次开庭审理。2024年2月1日、2月27日、4月18日、4月26日四次开庭审理。2024年2月1日、2月27日、4月18日、4月26日四次开庭审理。61号青岛欣鑫荣达进出口有限公司厂区。	属实	市生态环境局城阳分局会同河套街道办事处进一步协调解决青岛企会 道办事处进一步协调解决青岛企会 英达进出口有限公司和青岛鑫汽路 在5年保公司的纠纷;加强营,行、经 有限公司的正常运行为依法有 持污水处理设施正常运行为依法查 处。后续将根据法院判决结果,依 技做好青岛鑫汇纤维有限公司的环境监管。	加强监管	已办结	
19 D3QD2024 0425019	来电	西海岸新区隐珠街道办事处锦绣城雅园二期北侧有地铁13号线噪声扰民。 蛛山区工事序练道办事处等家村崇子河水房西岸 2021年7月	青岛市 西海岸 新区	噪声	4月26日,西海岸新区管委组织区住房和城乡建设局、区自然资源局、市生态环境局西海岸新区分局、轨道交通指挥部、隐珠街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的"锦绣城雅园二期"实为青岛润孚置业有限公司开发建设的双星轮胎老厂区开发项目F地块项目,距离地铁13号线约100米。其中,地铁13号线于2018年12月通车试运行,该小区于2021年11月竣工交付使用。2.该项目于2019年8月取得《建设工程规划许可证》,批准规划方案中住宅距离地铁区间结构外轮廓线的最小水平距离约100米,位于轨道交通保护区外,规划建设手续齐全。现场检查时,地铁车辆经过该区域时有车辆运行噪声。3.由市生态环境局西海岸新区分局负责,委托具有资质的第三方检测机构于2024年5月15日前对该路段噪声情况进行检测。这信该供与严肃证券上为2024/4/22018、X3OD2024/4/23085投资的	属实	由市生态环境局西海岸新区分局 负责,依据检测结果采取相应处置 措施。	加强监管,充分沟通。	未办结	
20 D3QD2024 0425020	来电	崂山区王哥庄街道办事处姜家村崮子河水库西岸。2021年7月姜某礼将周边7棵直径15公分以上的景观黑松树砍伐,将周边200余米挡污墙全部拆除,用拆除的石料违法建房86余平方米,距离水源仅6米,严重污染四个村民饮用水源。(事发至今多年头,涧西侧、竹溪山居属于崂山区自然保护核心区国家二级公益树地,2021年6月社区主任姜某礼一伙在没有任何手续,没有通知承包人姜某臻的情况下,毁损林地两处计1500余平方米,盗伐直绕20公分以上林木100余棵,直径20公分以上林木100余棵,严重破坏生态环境。(诉求查处实际毁林数量和面积,把毁坏危205分,从上林木100余棵,直径20公分以下树木1500余棵,严重破坏生态环境。(诉求查处实际毁林数量和面积,把毁对见场用挖掘机掩埋树木的三个大坑进行清理,查清面积对比计算出滥伐树木的数量,参考2021年6月卫星图斑计算评估出毁林数量,有关部门根据多方论证作出客观的实际毁林数量和数积扩恢复原貌。可联系投诉人带路姜先生13275322327。4月25日投诉人来电反映在建采建房之前是一道挡污墙,要求对挡污墙进行恢复)	青岛市崂山区	生态	该信访件与受理编号D3QD20240422018、X3QD20240423005投诉的内容基本一致。 4月26日,崂山区政府组织区自然资源局、王哥庄街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的"崮子河水库"实为王哥庄街道姜家村水库、水库西岸现场有框架结构石块砌建平房一处,2024年4月24日,该房屋已拆除,该区域属于社区集体土地。投诉人反映的"挡污墙"实为姜家村水库临山侧原有的排水沟,非政府所立项修建项目,后因社区污水管网建设、道路拓宽破拆除,不宜重新建设。2021年8月5日,姜家村两委会议研究在姜家村水库面侧建设房屋一处,用于存放消防器材,使用原有排水沟线反映该问题,王哥庄街道办事处均给予回复,回复内容为"责令社区停工并加强监管,督促社区补办相关手续"。因未能补办相关手续,这综合执法局2023年11月20日对姜某礼作出《限期拆除决定书》。现场核查时,该石砌建筑已拆除完毕,周边无污染源,未发现污水排放现象。 2.投诉人反映毁林问题位于该社区马头间南四姑洞附近,土地属于社区集体工业,位于崂山省级自然保护区缓冲区、不在自然保护区核心区党临人,地类为乔木林地,属国家二级公益林。2021年6月,崂山区王哥庄街道姜家村村主任姜某礼未经审批,在该社区马头间南四姑洞附近贵林修路,毁林区域原有村民上山小路,在修路过程中对部分区域向两边拓宽,宽处约5米、窄处不足1米,道路长度约300米,占地面积约1000平方米、区自然资源局对其立案调查。因案发现场已被破坏,树木已被砍伐搬离,经现场对毁坏地的面积,毁坏林本等情况进行的验,持结合通感影像、调取无人机航拍的高清晰实时图像、认定差某礼未经析业产的"大发",是对场对场对场外域的通常经验,将有131.72平方米,毁坏树木 97株。根据姜某礼违法行为,2023年12月21日,区自然资源局均给予答复,并多次上门面复。前期通过政务热线反映时,投诉人均明确表示发现上百棵树木被不明原因砍伐,该数量与现场勘测数量基本一致。区自然资源局通过调查得出毁林数量后,无有效证据证明毁林数量为1500余棵。	属实	1.区自然资源局、王哥庄街道办事处 共同向投诉人阐明毁林数量测算过程及结果。 2.针对姜某礼相关违法违规问题,王 哥庄街道办事处纪检监察工委已对 其立案调查,将依法作出政务处分。	立行立改,充分沟通。	已办结	