

# 消防在行动

# 筑牢安全防火墙

全市推进消防安全大检查 出动1.1万人次促改7200多处火灾隐患

为贯彻落实国务院安委会和省政府安委会的部署要求,青岛市消防救援支队全力推进“消防安全大检查”行动,对8月份检查中发现的12家存在火灾隐患单位进行集中曝光。青岛市消防救援支队希望通过火灾隐患单位集中曝光,切实发挥媒体和社会监督舆论作用,促进火灾隐患的整改,维护全市消防安全形势稳定。

## 消除隐患 开展消防安全大检查

“青岛市消防救援支队将持续建立火灾隐患曝光制度,定期对火灾隐患和消防安全违法行为进行曝光,动员全社会共同参与火灾防治,提升全民消防安全素质。”青岛市消防救援支队防火监督人员表示。

今年的消防安全大检查工作开展以来,支队依托市消防安全委员会印发《全市消防安全大检查工作方案实施方案》,明确消防安全大检查9项任务、15项措施、9项机制,将一系列工作与消防安全专项整治三年行动、医疗卫生机构专项整治、村(居)民自建房专项治理、物流和生产企业仓储场所消防治理等专项工作有机融合,统筹开展全市火灾防控工作。

“安全生产大检查”开展以来,青岛市消防救援支队共出动监督检查人员1.1万多人次,检查社会单位5800余家,督促整改火灾隐患7200多处。青岛市消防救援支队充分发挥市消防安全委员会平台作用,进一步推动党委政府领导责任、行业部门监管责任、社会单位主体



黄岛区消防救援大队防火监督人员在检查企业员工是否掌握了扑救初起火灾的能力。



监督人员责令商场物业工作人员将防火卷帘门下的货物搬走。刘卓毅 摄

责任落实,推动全市重点行业、各区市召开工作会议50多次,与全市各级各部门加强沟通联系、函复120多次,着力防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势持续稳定。

## 记者跟访 防火卷帘门下堆放货物

8月19日,记者跟随黄岛区消防救援大队防火监督人员在西海岸路一家商场监督检查时发现,在商场入口处一侧的常闭式防火门附近,有人设置了宣传推广摊位,一张桌子挡住了卷帘门的一侧,防火监督人员立刻责令商场物业将摊位挪开,确保常闭式防火门附近的畅通。

在商场一处防火卷帘门下,防火监督人员发现,这里堆积着一些货物。“防火卷帘门是做防火隔断用的,要求能够隔火隔烟,如果卷帘门底下有物品,一旦发生火灾,卷帘门就关不严了,起不到隔断作用。”防火监督人员当场指出问题所在,责令物业人员将货物搬走,并排查商场所有防火卷帘门下是否有类似隐患。防火监督人员还指出,要建立耐火卷帘门的常规维护和检查系统,确保随时有效。

## 我市存在火灾隐患的单位

序号	单位名称	单位地址	存在隐患
1	青岛艾戴克医学美容管理有限公司艾戴克医疗美容诊所	山东省青岛市市南区台湾路6号5号楼网点二层	1、二层北侧室内消火栓缺少水枪、水带和栓口; 2、一层最北侧房间至最近安全出口的直线距离超过25米; 3、一层走廊2处疏散指示标志未设置在距地面高度1米以下的墙面上。
2	青岛市祥泰物业有限责任公司	人民路97号	1.消防设施、器材未保持完好有效。
3	青岛河东包装制品有限公司	青岛市李沧区衡阳路11号	1.未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。
4	青岛国信未来大酒店有限公司	青岛市崂山区海尔路55号	1.消防控制室值班操作人员未取得职业资格证书
5	青岛汇商聚英物业管理有限公司(汇商国际)	青岛经济技术开发区长江中路467号	1.地上17层转输水箱无水; 2.地上17层转输水箱间内湿式报警阀组前端无压力; 3.地上1层消防控制室内火灾报警控制器存在故障信息。
6	城阳区纯凯歌汇练歌房	城阳区惜福镇街道王沙路968号	1.一处疏散指示标志故障; 2.消防档案建立不符合要求。
7	青岛天智物业管理有限公司胶南分公司(东方金石大厦)	青岛市西海岸新区双珠路82号	1.顶层2号喷淋泵压力表损坏。
8	胶州市阜安街道办事处朱家庄村经济合作社	青岛市胶州市阜安街道办事处朱家庄村	1.公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业;
9	青岛颐和新包装有限公司	山东省青岛市莱西市姜山镇姜山工业园区1号	1.车间内室内消火栓损坏; 2.生产车间内北侧存放原材料,当作仓库使用; 3.车间内电气线路敷设不符合要求。
10	平度市高科铸锻材料有限公司	青岛平度市田庄镇驻地	1.易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离。
11	万贸城国际集团有限公司	东京路51号	1.火灾自动报警控制柜主备电切换故障。
12	上海中南锦富企业服务集团有限公司青岛分公司	山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城大众一路与营流路交汇处	1.消防控制室值班人员数量不足; 2.手动报警器与主机联动故障; 3.部分疏散指示标志设置不符合标准; 4.灭火器数量不足; 5.部分圈占室内消火栓。

当天,防火监督人员还检查了商场的消防控制室,对消防安全制度、安全出口、疏散通道是否保持畅通,消防设施、器材是否保持完好有效,自动消防设施联动是否正常等问题进行了详细检查。针对检查中发现的问题,检查组要求场所立即进行整改,并叮嘱消防负责人要高度重视消防安全工作,吸取重大火灾案例教训,加强巡查检查,消除火灾隐患,落实各岗位的消防安全责任。

## 多方联手 严把消防产品质量关

消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品,这些产品的质量是否符合要求,关乎着千家万户的安全和全体企业的切身利益。为深入推进消防产品质量整治工作,强化消防产品质量监督,8月24日下午,青岛高新区消防救援大队联合城阳区市场监督管理局工作人员,到企业开展消防产品专项检查。

执法人员走进火炬路一家企业,抽取一个批次的消防过滤式自救呼吸器,从中抽检四个消防过滤式自救呼吸器,两个送检,两个备检。随后,执法人员对消防产品标准、对识别假冒伪劣消防产品的方法进行指导、讲解,要求单位负责人坚决抵制假冒伪劣产品,切实确保消防产品的质量,从源头上杜绝和消除安全隐患。

“通过检查,我们和企业一起排除消防产品质量问题造成的火灾隐患,进一步提高社会单位消防安全意识和辨别假冒伪劣消防产品的能力。”大队防火监督员表示,他们将持续加大对消防产品检查力度,提升辖区消防产品质量,确保火灾防控形势的安全和稳定。

## 火灾事故 决不能在青岛重演

在城阳区和莱西市,城阳区和莱西市消防救援大队对辖区重点单位开展拉网式消防安全检查。“近期多地发生群死群伤的火灾事故,我们决不能让类似事故在辖区重演。”莱西市消防救援大队防火监督人员称,他们着重对重点单位的消防安全管理制度是否建立健全、安全出口和疏散通道是否保持畅通、消防设施的配备是否到位、消防器材和建筑自动消防设施是否完好有效、电气线路敷设是否符合规范、消防控制室值班人员是否持证上岗等情况进行检查。针对检查过程中发现的部分安全出口存在堵塞、部分灭火器过期未及时更换等问题隐患,执法监督人员现场提出整改方案,要求立即进行整改,并叮嘱单位负责人要高度重视消防安全,因地制宜制定各项消防安全保卫措施并抓好安全责任制的落实,及时排查消除本单位的消防安全隐患,坚决筑牢消防安全防线。

“我们在检查过程中发现,企业对消防安全防范工作重要性的认识有较大提高,能够严格落实各项消防安全制度,消防器材设施配备较为完善。”城阳区消防救援大队防火监督人员告诉记者,部分企业仍存在电气线路未穿管保护、厨房油烟道未及时清理等问题。针对这些问题,大队检查人员现场耐心指导提出整改意见,并叮嘱管理人要进一步提升消防安全意识,层层压实消防安全管理责任,切实履行好自身职责,严格落实各项消防安全措施,确保万无一失。